

REVISIONS D'INSTALLATIONS VON ROLL

Client		Description	
Aarau	AG	3 Bassins de décantation secondaire avec racleur à chaîne	Remplacement
Frinvillier	BE	2 Doubles bassins de décantation secondaire avec pont suceur	Révision partielle
Hasle-Rüegsau	BE	2 Dégrilleurs	Transformation
Herogenbuchsee	BE	2 Dégrilleurs	Révision
Täuffelen	BE	1 Dégrilleur	Transformation
Villeret	BE	1 Dégrilleur	Révision
Zwingen	BL	2 Dégrilleurs	Révision / Transformation
St-Gallen (Au)	SG	1 Conduite centrale d'installation de digestion	Rempacement
Wattwil	SG	1 Double pont pour bassin décantation primaire	Révision partielle
Gunzgen	SO	1 Double pont pour bassin décantation primaire	Révision
Schönenwerd	SO	1 Bassin de décantation secondaire avec racleur à chaîne	Remplacement
Schönenwerd	SO	1 Double pont dessableur	Révision / Transformation
Weinfelden	TG	2 Bassins circulaires de décantation primaire	Révision
Weinfelden	TG	3 Bassins circulaires de décantation secondaire	
Chiasso	TI	2 Bassins de décantation primaire	Révision
Brigue (Briglina)	VS	2 Bassins de décantation secondaire avec pont suceur	Transformation
Bubikon-Dümten (Weidli)	ZH	1 Bassin circulaire de décantation primaire	Révision
Glatt	ZH	Entretien régulier et révision du dégrilleur et du bassin de décantation primaire	Révision
Illnau-Effretikon	ZH	1 Double pont pour bassin décantation primaire	Révision
Bendern	FL	1 Pont dessableur	Révision / Transformation
Bendern	FL	2 Bassins de décantation secondaire	Révision / Transformation
Diverses installations		Entretien régulier du mélangeur à vis	